

**Таблица 2.**

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
1	Уровень освещенности площадки перед входом в машинное помещение менее 50 (0) лк	п.5.5.6.8 ГОСТ Р 53780-2010	1 месяц
2	Необходимо обновить надпись на дверях машинного помещения	п.4.3.г ГОСТ Р 53780-2010	1 месяц
3	Необходимо провести ремонт кровли машинного помещения	п.4.3.г ГОСТ Р 53780-2010	1 месяц
* Заполняется в формате - до «__» __ 20__ г.			

**Рекомендации**

Специалист **ООО "Югспецсервис"**  
Испытательный центр  
Специалист по оценке соответствия лифтов  
требованиям ТР ТС 011/2011  
"Безопасность лифтов"

  
(подпись, штамп)

/ М. А. Березин /  
(ФИО)


С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Директор  
ООО «УК «Роза ветров»

  
(подпись)

/ Е. С. Песоцкая /  
(ФИО)

Начальник участка  
ООО «ОН Лифтс»

  
(подпись)

/ Б. В. Усачев /  
(ФИО)