

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЮГСПЕЦСЕРВИС»**

350038, Российская федерация г. Краснодар, ул. Березанская, 88, офис 9
телефон/факс (861) 200-91-95, e-mail: ysserwis@mail.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

аттестат аккредитации № RA.RU.21HA81 срок действия с 07.02.2018г.

Акт

периодического технического освидетельствования лифта

«06» декабря 2024г.

Мною, специалистом М. А. Березиным,
в присутствии представителя специализированной лифтовой организации, предъявившей лифт, нач. участка ООО «ОН Лифтс» Б. В. Усачева

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта, директора ООО УК «Роза ветров» Е. С. Песочкой
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010.

Идентификационный номер лифта (зав.) рег. № B7NS8529, 1000 кг, 1,6 м/с, 24 ост.

Адрес установки: г. Краснодар, ул. Гаражная, 79/1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы **соблюдаются.**

2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта **положительные.**

3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.

4. Устройства безопасности лифта **функционируют** в соответствии с установленными требованиями.

5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта **положительные.**

6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом **положительные.**

7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1.

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783	Обозначение нормативного документа
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий*	
	(дата проверки)	(подпись, штамп) (Ф.И.О.)
*Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.		